

SEZNAM ZPŘÍSTUPNĚNÝCH JEDNOTEK

Tříska Bedřich - Kominictví

Archeologická 1884 / 2
155 00 Praha 5 - Stodůlky

Odběratel:**Spol. vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově**

Kolátorova 1622 / 10
169 00 Praha 6 - Břevnov

tel.:

e-mail:

Datum: 2.6.2023

Akce: Bytový dům - Kolátorova 1622 / 10, 169 00 Praha 6 - Břevnov

ČÍSLO JEDN.	PODLAŽÍ	MAJITEL / UŽIVATEL	ZPŘÍSTUPNĚNO	SPOTŘEBIČ
9	5. NP	Fiala Zděnek, Fialová Blanka	ANO	Plynový ohřivač vody "B"
8	5. NP	Kubla Oleg, Kublová Daniela	ANO	Plynový ohřivač vody "B"
7	4. NP	Erbenová Aneta	NE	Bez použití komínů
6	4. NP	Vorálková Vlasta	ANO	Plynový ohřivač vody "B"
5	3. NP	Kvardová Milena	ANO	Plynový ohřivač vody "B"
4	3. NP	Machovec Martin	ANO	Plynový ohřivač vody "B"
3	2. NP	Barbořák Petr, Barbořáková Lenka	ANO	Plynový ohřivač vody "B"
201	2. NP	Štimák Jan, Štimáková Eva	NE	Bez použití komínů
2	1. NP	Hellerová Alena Ing.	NE	Bez použití komínů
1	1. NP	Pavlíčková Galina PhDr.	ANO	Plynový ohřivač vody "B"

Počet jednotek	10
Počet jednotek s použitím komínů :	7
z toho zpřístupněno	7
z toho nezpřístupněno	0

POZNÁMKY:

OKNA: Instalována těsná plastová okna.

FOTO STŘECHA: ANO

FOTO SPOTŘEBIČE: ANO

Tříska Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko – Tříska Bedřich

Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - K 09	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 9 - 5. NP - Fiala Zdeněk, Fialová Blanka
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " BRANO MORAVIA "	Typ :	Vega 10 MAX	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,3 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 130	Účinná výška [m] :	2,0 + 2,5
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V koupelně V PATĚ KOMÍNU

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	130	Rozvinutá délka [m] :	1,2
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :	X
Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :	VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - K 09	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 9 - 5. NP - Fiala Zdeněk, Fialová Blanka
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " BRANO MORAVIA "	Typ :	Vega 10 MAX	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,3 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 130	Účinná výška [m] :	2,0 + 2,5
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V koupelně V PATĚ KOMÍNU

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	130	Rozvinutá délka [m] :	1,2
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :


X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - K 08	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 8 - 5. NP - Kubla Oleg, Kublová Daniela
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :			
Druh :	POV " KARMA "	Typ :	Alfa 10
Jm. výkon :	19,2 kW	Umístění :	Koupelna
		Provedení :	B
		Druh paliva :	ZP

Komín :			
Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 130	Účinná výška [m] :	2,0 + 2,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V koupelně v patě komínu

Kouřovod :			
Světlost průduchu [mm] :	120	Rozvinutá délka [m] :	0,6
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně nad spotřebičem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :


V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :	X
--------------------------------	---

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :	VYHOVUJE
---	----------

Tříška Bedřich
- Kominictví -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - K 08	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříska Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 8 - 5. NP - Kubla Oleg, Kublová Daniela
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :			
Druh :	POV " KARMA "	Typ :	Alfa 10
Jm. výkon :	19,2 kW	Umístění :	Koupelna
		Provedení :	B
		Druh paliva :	ZP

Komín :			
Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 130	Účinná výška [m] :	2,0 + 2,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V koupelně v patě komínu

Kouřovod :			
Světlost průduchu [mm] :	120	Rozvinutá délka [m] :	0,6
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně nad spotřebičem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :	X
--------------------------------	---

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :	VYHOVUJE
---	----------

Tříska Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - K 06	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 6 - 4. NP - Vorálková Vlasta
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	5507	Provedení :	B
Jm. výkon :	23,0 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 130	Účinná výška [m] :	5,0 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V koupelně v patě komínu

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	130	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem.		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :	X
Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :	VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - K 06	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříska Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 6 - 4. NP - Vorálková Vlasta
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :			
Druh :	POV " MORA "	Typ :	5507
Jm. výkon :	23,0 kW	Umístění :	Koupelna
		Provedení :	B
		Druh paliva :	ZP

Komín :			
Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 130	Účinná výška [m] :	5,0 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V koupelně v patě komínu

Kouřovod :			
Světlost průduchu [mm] :	130	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem.		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :	X
--------------------------------	---

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :	VYHOVUJE
---	----------

Tříska Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - K 05	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 5 - 3. NP - Kvardová Milena
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	370	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,5 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 120	Účinná výška [m] :	8,5 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V patě komínu v koupelně

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	120	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - K 05	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
	Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :		2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 5 - 3. NP - Kvardová Milena
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	370	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,5 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 120	Účinná výška [m] :	8,5 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V patě komínu v koupelně

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	120	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- K O M I N I C T V Í -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - K 04	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5, IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 4 - 3. NP - Machovec Martin
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	371	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,5 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AL 110	Účinná výška [m] :	8,5 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený AL komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	Neinstalována

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	120	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem.		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.


Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :	X
Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :	VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - K 04	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5, IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 4 - 3. NP - Machovec Martin
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	371	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,5 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AL 110	Účinná výška [m] :	8,5 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený AL komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	Neinstalována

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	120	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem.		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.


Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :	X
Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :	VYHOVUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - K 03	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 3 - 2. NP - Barbořák Petr, Barbořáková Lenka - tel.: 608 210 202
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	5506	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,5 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 110	Účinná výška [m] :	12,0 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	Neinstalována

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	110	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

VOHOUJE

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - K 03	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříška Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 3 - 2. NP - Barbořák Petr, Barbořáková Lenka - tel.: 608 210 202
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	5506	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,5 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 110	Účinná výška [m] :	12,0 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený antikoro komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	Neinstalována

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	110	Rozvinutá délka [m] :	1,5
Provedení :	AL plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně před sopouchem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :


V okolí plynového spotřebiče v koupelně je nutné instalovat detektor CO v souladu s pokyny výrobce.

Termín odstranění nedostatků :	X
--------------------------------	---

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :	VYHOVUJE
---	----------

Tříška Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby



Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - K 01	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříska Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 1 - 1. NP - Pavlíčková Galina PhDr.
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	VEGA 10	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,3 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 120	Účinná výška [m] :	15,5 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený AK komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V patě komínu v koupelně.

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	130	Rozvinutá délka [m] :	2,5
Provedení :	AK plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně nad spotřebičem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována. Detektor CO instalován.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

X

Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

YHOFUJE

Tříska Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ:125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339



Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty dle Vyhlášky č. 34 / 2016 Sb. ze dne 22. ledna 2016.

Číslo zprávy :	23030231 - K 01	Datum vystavení zprávy :	2.6.2023
		Datum provedení čištění a kontroly spalinové cesty :	2.6.2023
Údaje o oprávněné osobě :	Tříska Bedřich, Archeologická 1884 / 2, 155 00 Praha 5 - IČ: 12598500		
Číslo živnostenského listu :	P13 - 25385 / 2012	Č. osv. revizního technika s.c.:	037 / 36 - 024 / 2012

Objednatel (název, sídlo, IČ, ...):	AUSTIS-REAL s.r.o., Pod Marjánkou 1675 / 41, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ: 25702548
Vlastník obj. (název, sídlo, IČ, ...):	Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově, IČ: 27582973
Majitel (uživatel) bytové jednotky :	Byt č. 1 - 1. NP - Pavlíčková Galina PhDr.
Adresa kontrolované byt. jednotky :	169 00 Praha 6 - Břevnov, Kolátorova 1622 / 10

Specifikace spalinové cesty, u které byla provedena kontrola anebo čištění :

Spotřebič :

Druh :	POV " MORA "	Typ :	VEGA 10	Provedení :	B
Jm. výkon :	17,3 kW	Umístění :	Koupelna	Druh paliva :	ZP

Komín :

Světlost průduchu [mm] :	150 × 150 / AK 120	Účinná výška [m] :	15,5 + 1,0
Provedení :	Zděný komínový průduch dodatečně opatřený AK komínovou vložkou ohebnou + nástavec		
Č. rev. zpr. :	—	Komínová dvířka :	V patě komínu v koupelně.

Kouřovod :

Světlost průduchu [mm] :	130	Rozvinutá délka [m] :	2,5
Provedení :	AK plech jednovrstvý s kontrolním otvorem		
Certifikát :	—	Kontrolní otvor :	V koupelně nad spotřebičem

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě :

Spalinová cesta byla vyčištěna a zkontrolována. Detektor CO instalován.

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě :

X

Termín odstranění nedostatků :

X

Spal. cesta z hlediska bezpečného provozu :

vyhovuje

Tříska Bedřich
- KOMINICTVÍ -
Archeologická 1884/2, 155 00 Praha 5
IČ: 125 98 500, DIČ: CZ6305181608
Tel.: 777 254 339

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby

