



PROTOKOL Z ODBORNÉ PROHLÍDKY

Vlastník/Provozovatel: 27582973 Společenství vlastníků domu 1621 a 1622 v Břevnově		Evidenční číslo výtahu: 268/378/	Výrobní číslo výtahu: V1.153.1
Umístění výtahu: Obytný dům Praha 6 - Břevnov, Junácká, 1621/13		Nosnost: 450	stanic/nástupišť: 4/4
Prohlížené díly - číslo se závadou zakroužkovat			
I. STROJOVNA	II. ŠACHTA	III. KLEC	
1. výtahový stroj/hydraulický agregát	22. ohrazení	43. podlaha	
2. elektromotor/hydraulický válec	23. vodička	44. stěny, strop	
3. brzda	24. nosné prostředky	45. klecové dveře	
4. koncový vypínač	25. vyvažovací závaží	46. závěs	
5. omezovač rychlosti	26. prohlubeň	47. zachycovače	
6. omezení doby chodu motoru	27. nárazníky	48. vodící čelisti	
7. elektrická instalace	28. koncový vypínač	49. odkláněcí křivka	
8. hlavní vypínač a pojistky	29. kladky (lanové a řetězové)	50. ovladačová kombinace	
9. rozvaděč	30. šachetní dveře	51. nouzový signál	
10. příslušenství	31. dveřní uzávěrky	52. osvětlení	
11. el./hydraul. schémata	32. pantové přepínače	53. elektrická instalace	
12. systém zabraňující klesání klece	33. ovladače	54. tabulky, návody	
13. bezpečnostní ventil	34. signalizace	55. revizní jízda	
14. tlakový ventil	35. elektrická instalace	56. funkce pohyblivé podlahy	
15. ventil ručního čerpadla	36. osvětlení	57. dorozumívací zařízení	
16. hadice, potrubí	37. tabulky, návody	58. clona	
17. kontrola oleje	38. napínací zařízení omezovače rychlosti	59.	
18. signalizace polohy klece	39. lano omezovače rychlosti	60.	
19. přístup, osvětlení	40.		
20. tabulky, značení, návody	41.		
21.	42.		
V případě závady se číslo závady zakroužkuje.			
ZÁVADY: NOVĚ ZJIŠTĚNÉ ZÁVADY: 22-ošetřit korozi OK v prohlubni; 26-opravit zatýkání vody do prohlubně ;			

ZÁVĚR:

I. Výtah je způsobilý provozu (ANO) - NE pro závady podle bodů:

Odpovědný pracovník vlastníka/provozovatele:

Odborná prohlídka provedena dne: 02.08.2023

Jméno:

Jméno: Jiří Pinkava

Příští odbornou prohlídku provést do: 02.12.2023

Razítko, podpis:



Razítko, podpis:

Záznamy servisní firmy o provedených opravách

Odstranění závad pod body:

Jméno, datum, podpis:

Základní úkony servisu výtahu podle přílohy B. provedeny dne: Jméno, podpis:

Záznam vlastníka/provozovatele o provedených opravách spadajících do jeho kompetence:

Odstranění závad pod body:

Jméno, datum, podpis:

Záznamy o odborných zkouškách, zkouškách po podstatných změnách, inspekčních prohlídkách - protokol z nich se přiloží do
Knihy výtahu jako její součást a v této knize se provede záznam o provedení těchto úkonů na druhé straně obálky.